WIRING DIAGRAMS
Fig. 13: Instrument Panel
1989 BMW 525i

For DIAKOM-AUTO http://www.diakom.ru Taganrog support@diakom.ru (8634)315187
Copyright © 1998 Mitchell Repair Information Company, LLC
Saturday, November 04, 2000 12:33PM